ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) 3-4-1985-ൽ

(സി, ഡി) പണത്തിന്റെ കുറവ്കൊണ്ടാണ് ഈ പണിക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കാതിരുന്നത്. ഈ പണി, നടപ്പ് സാംബത്തിക വർഷത്തിലെ ബഡ്ജറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ ലഭ്യതയ്ക്കു വിധേയമായി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശം 30-9-1986-ൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറിഗേഷൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) 21-11-1985-ൽ.

(എഫ്) തൊഴിൽ പ്രശ്നം മൂലമാണ് പണി ആരംഭിക്കുവാൻ താമസിച്ചത്.

(ജി) 5-9-1986-ൽ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

(എച്ച്, ഐ) വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

പിറവംപുഴയിൽ കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിനു നടപടികൾ

518. [712] ശ്രീ. ബെന്നി ബഹനാൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പിറവം പഞ്ചായത്തിൽ കളമ്പൂർ പ്രദേശത്ത് മത്സ്യ തൊഴിലാളി കോളനിക്ക് സമീപം പിറവം പുഴയിൽ കരിങ്കൽഭിത്തി കെട്ടുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം എന്താണ് ;

(സി) ഈ കാലതാമസം പരിഗണിച്ച് എത്രയും വേഗം ഇതിന്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പണിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

(സി) എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയശേഷം ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ചു പണി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

കുറ്റ്യാടി അണക്കെട്ട്

519. [713] ശ്രീ. എ. കെ. പത്മനാഭൻ : താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിയമവും ജലസേചനവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കുറ്റ്യാടി അണക്കെട്ടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനു എന്തെല്ലാം നടപടിയാണ് കൈക്കൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly